



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
Кожевникова О.В.

Приказ № 233 от "28" декабря 2020 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Написание (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»

1.2. Адрес объекта Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 «А»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 787,4 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4388 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта лето 2020 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год,

капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура», МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 «А»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Советская, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте с 10,5 часовым пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 мест

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1,3,5 от ул. «Нефтяников» до «Школы – интернат»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на путях следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Переходы высоты на пути: есть, нет: (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <**>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)

<**> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно – планировочными особенностями здания – невозможно. Для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; иную форму услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TCP (установка дорожного знака «Парковка для инвалидов», выравнивание бетонных плит на территории ДОУ)
2	Вход (входы) в здание	ИР с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ИР с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	TPH
5	Санитарно-гигиенические помещения	TPH
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	TPH
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ _____, в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность здания ДОУ и территории для инвалидов (С, Г, У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
Доступно частично избирательно (Г, У)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- Анкеты (информации об объекте) от "20" декабря 2020 г.
- Акта обследования объекта: № акта 1 от "30" декабря 2020 г.
- Решения Комиссии _____ от " " 20 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»

1.2. Адрес объекта Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 «А»

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 787, 4 кв. м

- часть здания этажей (или на этаже), кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 4388 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта дата 2020 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год,

капитального

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура», МБДОУ «Детский-сад №3 «Ручеек» п. Тура»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 «А»

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Советская, д.2

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие) образование

2.2. Виды оказываемых услуг образовательные услуги по реализации образовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте с 10,5 часовым пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 до 7 лет

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития нет

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 125

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1,3,5 от ул. «Нефтяников» до «Школы – интернат».

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. Время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: подъем на пешеходный тротуар

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом

СП 35-101-2001

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TCP (установка дорожного знака «Парковка для инвалидов», выравнивание бетонных плит на территории ДОУ)
2	Вход (входы) в здание	ИР с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ИР с TCP
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТРН
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТРН
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8	Все зоны и участки	Не нуждается

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с TCP; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской

Федерации согласовано Кожевникова Ольга Васильевна, заведующая МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» 8(3170)31-422

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
N 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»

1.2. Адрес объекта Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание 1 этажей, 787,4 кв. м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 4388 кв. м

1.4. Год постройки здания 1978, последнего капитального ремонта 2020 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 год, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. тура», МБДОУ «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1,2,3,5 автобус № 1 от ул. «Нефтяников» до «Школы – интернат», автобус №2 от «БПК» до «Орбиты», автобус №3 от «Нефтяников» до «Администрация ЭМР», автобус №5 от «Орбита» до «Школа – интернат»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не имеется

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 4 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Переходы: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ

5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		Фото
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)		Фото
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДУ		Фото
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		Фото
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У)		Фото
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		Фото
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г, У)		Фото

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно – планировочными особенностями здания – невозможны. Для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги; - иную форму доставки услуги (на дому, дистанционно, в др. ОСИ)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	TCP (установка дорожного знака «Парковка для инвалидов», выравнивание бетонных плит на территории ДОУ)
2	Вход (входы) в здание	ИР с TCP
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ИР с TCP
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТРН
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТРН
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ИР с TCP
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТРН
8	Все зоны и участки	ИР с TCP

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт

(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2020 – 2023 г.г. по мере поступления денежных средств, в рамках исполнения плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступность объекта для инвалидов С, Г, У

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. ТERRITORIя, прилегающей к объекту на д л.
2. Входа (входов) в здание на д л.
3. Пути движения в здании на д л.
4. Зоны целевого назначения объекта на — л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на — л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на д л.

Результаты фотофиксации на объекте 9 на _____ л.

Постажные планы, паспорт БТИ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы дир. здравоохранения А.М.-
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы Башитатиев Сабиева
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
зархоз Биссинг
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Управленческое решение согласовано " ____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

Приложение 1.1.
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от 10.10.2020.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) прилегающей территории МБДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
1.1	Вход (ходы) на территорию	есть		фото	Частично отсутствуют таблички с шрифтом Брайля, тактильных пиктограмм	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР 2022 - 2023 г.г.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	нет		фото	Отсутствие прорезиненной плитки	ДЧ-И (С, Г, У)	Может быть выполнено в порядке текущего ремонта	ИР с ТСР 2022 - 2023 г.г	
1.3	Лестница (наружная)	есть		фото	Отсутствие тактильной ленты	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ИР с ТСР 2022 - 2023 г.г	
1.4	Пандус (наружный)	есть		фото	Отсутствие на одном крыльце группы	ДЧ-И (С, Г, У)	Установка	ТР 2022 - 2023 г.г	
1.5	Автостоянка и парковка	нет		фото	Отсутствие дорожного знака на парковки для инвалидов	ДЧ-И (С, Г, У)	Может быть выполнено в порядке текущего ремонта	ИР с ТСР 2022 - 2023 г.г	
1.6	ОБЩИЕ требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	ИР с ТСР	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	N на плане	N фото	адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)»	ДЧ – И (С, Г, У)		ФТО	ИР с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное
решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У)

Приложение 1.2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "20" 11 2020.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура», Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А
«Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть		Фото	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ – И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР 2022 - 2023 г.г
2.2	Пандус (наружный)	Есть		Фото	Отсутствие на одном крыльце группы	ДЧ-И (С, Г, У)	Установка	ТР 2022 - 2023 г.г
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть		Фото	Отсутствие прорезиненной плитки, отсутствие тактильной ленты	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР 2024 г.
2.4	Дверь (входная)	Есть		Фото		ДЧ-И (С, Г, У)		ТРН
2.5	Тамбур	Есть		Фото		ДЧ-И (С, Г, У)		ТРН
	ОБЩИЕ требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	ИР с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ – И (С, Г, У)		фото	ИР с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У)

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от "10" 12 2020г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура», Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		фото	Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ – И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР 2022 - 2023 г.г
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		фото	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, ограничений на ступенях, контрастной маркировки ступеней	ДЧ – И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР 2024 г.
3.3	Пандус (внутри здания)	есть		фото				ТРН – организаци я альтернативной формы
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			нет			ТРН – организаци я альтернативной формы
3.5	Дверь	есть		фото	Отсутствие тактильных пиктограмм, тактильной ленты, контрастной маркировки дверных проемов	ДЧ – И (С, Г, У)		ТР 2022 - 2023 г.г
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны	есть		фото	Отсутствие тактильных			

				пиктограмм, тактильной ленты			
	ОБЩИЕ требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Отсутствие специально выделенной зоны или участка	ДЧ-И (С, Г, У)	Приобретение и установка	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (С, Г, У)		фото	ТР, ТРН - организация альтернативной формы

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У)

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 1 от "16" 12 2022 г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура», Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть		Фото	Частично отсутствуют таблички со шрифтом «Брайля»	ДЧ – И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР 2022 - 2023 г.г
6.2	Акустические средства	Нет			Отсутствие акустических средств	ДЧ – И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ИР с ТСР 2022 -2023 г.г
6.3	Тактильные средства	Нет			Отсутствие тактильных пиктограмм	ДЧ – И (С, Г, У)	Приобретение и установка	ТР 2022 - 2023 г.г
	ОБЩИЕ требования к зоне	Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)			Специально выделенной зоны и участка	ДЧ – И (С, Г, У)	Доступность мест целевого назначения объекта и путей движения к ним	ИР с ТСР

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <**> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (С, Г, У)			ТР, ИР с ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДЧ – И (С, Г, У)

Адресная программа (план)
 адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
 доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
 групп населения на территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура» , Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул.
Гагарина, д. 24 А на 2021 год

Н п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	Н пас- порта доступ- ности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоя- нию досту- пности) <***>	Финансирующи- й орган Объем, тыс. руб.	Источ- ник	Ответствен- ный исполните- ль, соисполните- ли	Дата теку- щего конт- роля
				Содержа- ние работ <*>	Вид работ <**>					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»	648000, Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А		Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР	ТР	ДЧ – И (С, Г, У)			Заведующая Кожевникова О.В.	

Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ.

<**> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
 адресной программы (плана) адаптации объектов социальной
 инфраструктуры и обеспечения доступности услуг
 для инвалидов и других маломобильных групп населения
 на территории Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура» , Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А
за 2020 год

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	Н пас- порта доступ- ности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоя- нию доступ- ности) <***>	Фактические затраты		Причины невыполне- ния	Зак- люче- ние
				Содержа- ние работ <*>	Оценка работ <**>		Объем, тыс. руб.	Оценка <****>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Ручеек» п. Тура»	648000, Красноярский край, Эвенкийский район, поселок Тура, ул. Гагарина, д. 24 А		ИР с ТСР, ТР	Перено с на 2021 год	ДЧ – И (С, Г, У)	0	Не выделено	Отсутствие финансирования	
						-				

<*> Указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

<**> Оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

<****> Оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.